





## Soporte para tejidos de esterilla.




07/2006

	<p>Soporte corto 32 mm. Plata y oro.</p>	<p>Cajas de 600 und.</p>	<p>E. und</p>
	<p>Soporte largo 58 mm. Plata y oro.</p>	<p>Cajas de 300 und.</p>	<p>E. und.</p>

### Instalación.

<p>Dos persianas en el mismo montante.</p>	
 <p>1.00 ml 0.25 ml</p> <p>Ancho dividido entre cuatro</p>	 <p>1.60 ml 0.20 ml..</p> <p>Ancho dividido entre ocho.</p>

### Montaje en persiana,

<p>Marcar la posición donde atornillar el casquillo.</p>	<p>Atornillar el casquillo.</p>	<p>Cerrar el pestillo.</p>
		

### Carga admisible kgf.

<p>Escuadra 32 mm.</p>	<p>20 KG</p>
<p>Escuadra 58 mm.</p>	<p>10 KG</p>

### Observaciones :

Esta tabla de recomendaciones es fruto de nuestra experiencia y por lo tanto no es de obligatorio cumplimiento.

Todas las pruebas se realizaron con tornillos de fijación 3\*25 mm. rosca madera un hilo 40°, cabeza alomada.